



Alerta HSE

PERSONAS

Actividad

Traslado manual de la tapa metálica del actuador

¿Qué sucedió?

Después de cambiar una tapa de actuador de 30 kg., en un mantenimiento rutinario off shore, se solicita a dos buzos llevarla del remolcador a la lancha. Los buzos la iban llevando por la cubierta del remolcador y al pasar por el costado de la escotilla de máquinas se les resbala la tapa, golpeando el dedo índice de la mano izquierda de uno de ellos contra la escotilla.



¿Qué ocasionó?

Hematoma en la punta del dedo sin herida, se descarta fractura.

ALERTA
No 18

CUÁNDO: ABRIL 17 DE 2018
DÓNDE: TERMINAL COVEÑAS
PUBLICADO: ABRIL 19 DE 2018

Precauciones

- ✓ Reforzar el uso de elementos de protección personal apropiados para cada labor, en este caso guates de vaqueta.
- ✓ Identificar puntos de atrapamientos mientras se realizan las diferentes tareas y evitar que las partes del cuerpo, en particular las manos, puedan entrar en la línea de fuego.
- ✓ Revisar las condiciones particulares de cada tarea de manejo de cargas para definir los métodos más seguros, por ejemplo aprovechando las ventajas mecánicas del uso de palancas, poleas o en esta caso de los lazos observados.
- ✓ Si en el análisis de la tarea de manejo manual de cargas se establece que el riesgo no se controla con los métodos definidos se deben utilizar ayudas mecánicas.



OCENSA