

Actividad

Transporte terrestre de personal.

¿Qué sucedió?

Conductor al finalizar sus labores guarda la camioneta en el parqueadero público, al realizar inspección preoperacional al día siguiente evidencia que presenta abolladura en la parte delantera derecha.



¿Qué ocasionó?

Abolladura en parte delantera derecha.

ALERTA
No 33

CUÁNDO: JULIO 06 DE 2018
DÓNDE: MONTERREY
PUBLICADO: JULIO 19 DE 2018

Precauciones:

- ✓ Identifique sitios seguros para realizar el parqueo del vehículo.
- ✓ Antes y después de parquear realice la revisión 360 grados alrededor del vehículo para verificar el estado.
- ✓ Al estacionarse en el parqueadero autorizado, mantenga una distancia preventiva entre vehículos.
- ✓ Mantenga una actitud preventiva, revisando los puntos ciegos del vehículo realizando un análisis de las condiciones del terreno, accesibilidad, obstáculos, etc.



OCENSA