

Actividad

Limpieza de cunetas en la obra de la vía de acceso a la estación.

¿Qué sucedió?

Mientras realizaba su labor, el trabajador encuentra un alambre de púas enterrado en el lodo y lo hala presentando un pinchazo en el dedo pulgar de la mano derecha. Estaba usando guantes de carnaza.



¿Qué ocasionó?

Herida pequeña y superficial que solo requiere curación. El trabajador puede volver a su trabajo el mismo día.

ALERTA
No. 46

CUÁNDO: JULIO 23 DE 2018
DÓNDE: VÍA DE ACCESO A LA ESTACIÓN EL PORVENIR
PUBLICADO: AGOSTO 21 DE 2018

Precauciones

- ✓ Realizar una inspección detallada junto con el supervisor civil antes de iniciar las actividades para identificar peligros y valorar los riesgos que se puedan generar.
- ✓ Establecer controles específicos para los riesgos determinados, registrarlos en el ART correspondiente, divulgarlos y hacer seguimiento a su cumplimiento.
- ✓ Evitar la manipulación de elementos enterrados directamente con las manos y sin analizar los riesgos generados, tanto de seguridad como de salud.
- ✓ Verificar el tipo de elementos de protección personal requeridos, en este caso guantes, según la tarea y sus riesgos. Si bien los guantes de carnaza son apropiados para manejo de herramientas, para labores con mayores riesgos mecánicos se deben usar guantes de cuero.



OCENSA