

Actividad

Soporte operacional en el descargadero.

¿Qué sucedió?

En eventos independientes, dos auxiliares operativos, uno de conexión y otro de plataforma, presentan lesiones menores con partes de los carro-tanques que atendían. El primero con un alambre de las orejeras del tapón de acople de la válvula y otra con el resorte de la lengüeta de la escotilla.



¿Qué ocasionó?

Lesiones leves, en un caso un pinchazo en la palma de la mano y en el otro una herida superficial en la pierna. Ambas reciben primeros auxilios.

ALERTA
No 57

CUÁNDO: SEPTIEMBRE 23 Y 26 DE 2018
DÓNDE: ESTACIÓN CUSIANA
PUBLICADO: OCTUBRE 11 DE 2018

Precauciones

- ✓ Realizar inspección previa del estado del carrotanque y sus partes y accesorios antes de iniciar las labores asociadas con el descargue.
- ✓ Detener la actividad cuando se identifiquen condiciones anormales en las partes del carro tanque y determinar cual es la acción correctiva necesaria.
- ✓ Mantener la atención de forma continua (ojos y mente en la tarea) para identificar posibles líneas de fuego o nuevos peligros que puedan ocasionar una lesión.
- ✓ Revisar que la posición del cuerpo para el trabajo sea segura y cómoda, de forma que no se exponga ninguna parte del cuerpo.
- ✓ Prestar especial atención al uso de las manos y no usarlas para golpear objetos directamente, en estos casos verificar cual es la herramienta más apropiada.



OCENSA