



Alerta HSE

PERSONAS



Actividad

Ronda operativa rutinaria en Bombas Principales Ocesa S.A



¿Qué sucedió?

Casi accidente, caída de las rejillas que hacen parte de la protección del cárcamo del shelter de unidades principales.



¿Qué ocasionó?

Afectación del revestimiento del cableado del mismo equipo.

ALERTA
No. 60

CUÁNDO: OTUBRE 18 DE 2018
DÓNDE: ESTACIÓN VASCONIA
PUBLICADO: 24 OCTUBRE 2018

Precauciones



Continuar con las actividades de inspección y mantenimiento del estado de las rejillas, tapas, escaleras y pasarelas de caseta de bombas principales.



Identificar elementos sueltos en las facilidades que puedan tener el riesgo de caída.



Verificación periódica del estado de las instalaciones, reportar el estado y establecer rutina de mantenimiento locativo para controlar los riesgos.



Instalar de señalización preventiva.



OCENSA