



Alerta HSE

ACTIVOS

Actividad

Transporte terrestre de personal modalidad especial.

¿Qué sucedió?

En zona urbana del municipio de tolú sufre vehículo camioneta que trasladaba funcionario de Ocesa es Golpeado por un motociclista que no respeta la señal de pare del lugar causando rayón al lado de la puerta del vehículo.



+ ¿Qué ocasionó?

Rayón puerta lateral izquierda del vehículo.

ALERTA
No. 23

CUÁNDO: Abril 26 DE 2019
DÓNDE: TERMINAL COVEÑAS
PUBLICADO: Mayo 10 DE 2019

Precauciones

- ✓ Conducir aplicando las técnicas de manejo defensivo.
- ✓ Evitar distraerse mientras conduce, mantenerse concentrado
- ✓ Mantener la atención en los demás actores de la vía en especial en sitios de intersección y puntos críticos viales.
- ✓ Pasajero realizar inventario de comportamiento del conductor para mejorar comportamientos identificados



OCENSA