


Actividad

Prueba operativa de equipos de contingencia, incluyendo la motobomba.

¿Qué sucedió?

Durante la prueba operativa con carga de la motobomba, el trabajador hala una manguera para desacoplarla y esta sale bruscamente y lo golpea en el labio superior.



+ ¿Qué ocasionó?

Herida superficial en labio superior que requiere curación, el trabajador vuelve a su labor habitual.

ALERTA
No. 34

CUÁNDO: Julio 05 de 2019
DÓNDE: PK 483+709
PUBLICADO: Junio 09 de 2019

Precauciones

- ✓ Asegurar la **REGLA PARA LA VIDA No. 05 Bloqueo de energía**, analizando de forma rigurosa el entorno para identificar todas las fuentes posibles de liberación de energía súbita, evitando que alguna parte del cuerpo esté en la línea de riesgo directo.
- ✓ Mantener la practica segura: Ubicar una las manos en la parte superior y la otra en la parte de atrás de la manguera, para proceder a retirarla de manera lenta.
- ✓ Interiorizar la filosofía “Pare, Piense, Repiense y Actúe” controlando estados como la “Prisa”, “Mente no en la Tarea” y “Ojos no en la Tarea”; que nos expongan a errores como “Perdida de Equilibrio, tracción y/o agarre”.
- ✓ Cumplir con la obligación de reportar de inmediato la ocurrencia de cualquier evento, independientemente de su severidad aparente, como mecanismo para prevenir lesiones similares o más graves.



OCENSA