



Alerta HSE

PERSONAS

Actividad

Retiro de revestimiento de la tubería con grata

¿Qué sucedió?

Trabajador realizando grateado manifiesta molestia en el muslo derecho, al retirarse el pantalón observa un pelo de grata incrustado en la piel. No presenta otras molestias. Estaba usando pantalón, traje de Tyvek, peto de vaqueta, guantes, gafas y careta.



¿Qué ocasionó?

Cuerpo extraño superficial en el muslo, se prestan primeros auxilios y este se retira fácilmente y sin complicaciones. Vuelve a su trabajo habitual.

ALERTA
No. 61

CUÁNDO: OCTUBRE 16 DE 2019
DÓNDE: PK 521+739 VEREDA LIMÓN AFUERA
PUBLICADO: OCTUBRE 22 DE 2019

Precauciones:

- ✓ Continuar la aplicación del inventario de comportamientos para la actividad.
- ✓ Verificar, antes de su uso, el estado de los discos de grata.
- ✓ Mantener el uso de elementos de protección apropiados para la labor.
- ✓ Aplicar otros controles como el uso de mamparas de protección.
- ✓ Mantener buenas prácticas como reporte oportuno de incidentes y entrenamiento en atención de emergencias.



REGLAS

PARA LA VIDA

- 1 Permiso para trabajar
- 2 Conducción de vehículo
- 3 Zona de peligro
- 4 Trabajo en altura
- 5 Bloqueo de energía
- 6 Espacio confinado
- 7 Manejo de carga
- 8 Excavación
- 9 Equipos críticos
- 10 Trabajo en caliente