

ALERTA N°

35



OCTUBRE 29 DE 2020



Reportada en:

NOVIEMBRE 03 DE 2020



VEREDA QUEBRADA NEGRA, ACCESO PK 182+586



Actividad

Transporte terrestre de personal.



¿Qué ocasionó?

Abolladura del bomper delantero del costado izquierdo.



¿Qué sucedió?

Colisión de vehículos al transitar por semicurva en pendiente por vía destapada.



Precauciones:

- C** — Mantener la atención en las condiciones del entorno y cuando se trata del comportamiento de otros actores viales.
- C** — Al transitar por terrenos de difícil acceso debe parar y ceder el paso.
- C** — Pitar, colocar luces y direccionales para advertir a los demás usuarios de su presencia.
- C** — Aplicar las técnicas de manejo defensivo y decisivo en todo momento.

REGLAS PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



07

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

