

ALERTA N°

37



NOVIEMBRE 12 DE 2020



Reportada en:

NOVIEMBRE 13 DE 2020



VIA OTRO MUNDO A MUNICIPIO LA BELLEZA



Actividad

Transporte terrestre de personal.



¿Qué sucedió?

Al transitar por una semicurva, motociclista rozó vehículo tipo camioneta que se encontraba realizando desplazamiento en área rural.



¿Qué ocasionó?

Rayón leve parte posterior de guardabarros.

Precauciones:

- Mantener atención en las condiciones del entorno y comportamiento de otros actores viales.
- Revisar los espejos frecuentemente para divisar los riesgos del entorno y maniobras de otros actores viales.
- Pitar, colocar luces y direccionales para advertir a los demás usuarios de su presencia.
- Mantener la concentración al conducir, mantener ojos y mente en la tarea.
- Aplicar las técnicas de manejo defensivo y decisivo en todo momento.

REGLAS  
PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



07

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

