

ALERTA N°  
**25**



SEPTIEMBRE 30 DE 2021



Reportada en:  
SEPTIEMBRE 22 DE 2021



ESTACIÓN CUSIANA



## Actividad

Descargue de crudo



## ¿Qué sucedió?

Durante el proceso de descargue de crudo en la bahía 5, el Conductor del carro tanque realiza maniobra para retiro del vehículo sin autorización.



## ¿Qué ocasionó?



Daño en acople rápido de válvula de carrotanque generando derrame de aproximadamente de 2 galones. No se genera afectación a recursos naturales, a personas, ni activos del descargadero.

## Precauciones:

- C** — Los conductores de carro tanques deben dirigirse al área de descargue a retirar o ingresar el vehículo, solo si han sido notificados por Ocesa
- C** — Tenga siempre control del área donde realiza las actividades, para garantizar que personas ajenas NO ingresan al área operativa sin autorización
- C** — Asegura siempre que los controles definidos para la labor sean implementados durante el desarrollo de la actividad,
- C** — Realizar verificación (360°) del entorno para garantizar previo a cualquier movimiento la no afectación a las personas, al medio ambiente o activos.

**REGLAS**  
PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



07

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

