

ALERTA N°
15



AGOSTO 28 DE 2023

Reportada en:
AGOSTO 25 DE 2023

OLEODUCTO CERCA A CARRETEABLE ACCESO PK 79




Actividad

Desplazamiento a pie



¿Qué sucedió?

Trabajador al finalizar inspección en el derecho de vía se desplaza para atender necesidad fisiológica, al caminar se enreda con pasto rastrero lo que genera pérdida del equilibrio y caída a nivel del piso; al momento no siente dolor o molestia, posteriormente asiste al Centro Médico donde después de pruebas diagnósticas se le identifica lesión.



¿Qué ocasionó?

Lesión en brazo izquierdo que requiere intervención médica.

Precauciones:

- Planee las rutas de desplazamiento tratando de evitar movilizarse por zonas con superficies mojadas, irregulares, cubierta con material suelto o donde la visibilidad de los puntos de apoyo sea limitada.
- Realice diariamente una auto evaluación de su condición de salud y frente a cualquier condición que pueda ponerlo en riesgo, repórtelo a su jefe inmediato.
- Evalúe de forma permanente las condiciones en las rutas de desplazamiento y entorno, evite distracciones y manténgase siempre atento.
- Aplique siempre de forma rigurosa los controles definidos en el Instructivo condiciones de seguridad acceso al derecho de vía MTO-INS-072.

“Recuerda, el primer responsable de tú seguridad eres tú”

REGLAS
PARA LA VIDA

01 Permiso para trabajar



03 Zona de peligro



05 Bloqueo de energía



07 Manejo de carga



09 Equipos críticos



02 Conducción de vehículo



04 Trabajo en altura



06 Espacio confinado



08 Excavación



10 Trabajo en caliente

