

ALERTA N°

21



OCTUBRE 17 DE 2023



Reportada en:

OCTUBRE 14 DE 2023



BOGOTÁ, BASES, ESTACIONES Y LÍNEA




Actividad

Cierre de válvula de drenaje del sistema de aguas lluvias diques de tanques (Incidente Grupo empresarial).



¿Qué sucedió?

Durante ejecución de actividad de cierre de válvula de drenaje del sistema de aguas lluvias del dique del Tanque TK 7310, operador sufre golpe contra baranda por caída del volante; generando contusión en dedo anular de su mano izquierda.



¿Qué ocasionó?

Fractura falange distal cuarto dedo mano izquierda

Precauciones:

- Establezca un plan de inspección específico para los sistemas de apertura y cierre de válvulas para este caso volantes.
- Si identifica condiciones inseguras en los sistemas de accionamiento de válvulas como son volantes, repórtelo para que sea intervenido, señálcelo para que no sea operado y asegure el cierre de la condición.
- Durante la operación de apertura y cierre de válvulas de forma manual adopte posiciones seguras evitando exponer sus manos en posibles puntos de atrapamiento.
- Siempre que opera válvulas de forma manual sujete el volante de la válvula con ambas manos, esto le brindara mayor agarre y estabilidad.

REGLAS PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



07

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

