

Alerta No.  
**22**

Septiembre 24  
**2024**



**ALERTA**  
SEGURIDAD  
INDUSTRIAL  
/ SALUD



Reportada en:  
Agosto 24 de 2024  
Estación: Batería Monal

### Incidente Ocurrido en Grupo Empresarial



## ACTIVIDAD

Apertura de válvula de descarga de unidad Lact en proceso de transferencia de crudo.



## ¿QUÉ OCASIONÓ?

Caída a nivel durante actividades en Unidad Lact.



## ¿QUÉ SUCEDIÓ?

El día 22 de agosto siendo las 11:20 a.m., Operador manifiesta que realizando actividades de transferencia de crudo en la Unidad Lact, presenta caída de espaldas a un mismo nivel.



## PRECAUCIONES:

- Identifiqué y evalué los riesgos antes de ejecutar las actividades, sin importar si la actividad es rutinario o no rutinaria.
- Asegure el control de los peligros asociados a la manipulación de apertura y cierre de válvulas.
- Durante las actividades aplique la técnica de las 7 A (Arriba, abajo, al lado izquierdo, al lado derecho, adelante, atrás y adentro).

REGLAS PARA LA VIDA



**01** Permiso para trabajar



**03** Zona de peligro



**05** Bloqueo de energía



**07** Manejo de carga



**09** Equipos críticos



**02** Conducción de vehículo



**04** Trabajo en altura



**06** Espacio confinado



**08** Excavación



**10** Trabajo en caliente

