

ALERTA N°
05



MARZO 26 DE 2024



Reportada en:
MARZO 24 DE 2024



Estación El Chiquillo



Actividad

Tendido de Plástico y geomembrana sobre el suelo para impermeabilización de dique donde se ubicarán frac tank.



¿Qué sucedió?

Un colaborador realiza tendido de plástico y geomembrana sobre el suelo para impermeabilizar el dique de contención donde se ubicarán unos frac tank, los cuales son usados para almacenamiento temporal de crudo. A su espalda y sobre el suelo, se encontraba tapado con la geomembrana un rollo de plástico con el cual, el colaborador tropieza pierde el equilibrio y cae al piso. Inmediatamente es auxiliado por sus compañeros y revisado por el grupo paramédico.



¿Qué ocasionó?

Golpe por caída a nivel en brazo izquierdo sin lesión o molestia que impida continuar con su labor.

Precauciones:

- Evitar caminar de espaldas, ya que se imposibilita la identificación de los peligros potenciales especialmente en el área de trabajo.
- Mantener las condiciones del área de trabajo en completo orden y aseo, identificando con claridad los insumos o materiales que se están utilizando.
- Mantenga una observación permanente durante la ejecución de las actividades aplicando **la técnica de las 7^a** (Arriba, abajo, a un lado, al otro, al frente, atrás y adentro).
- Mantener la concentración en la tarea, permite poder controlar y desarrollar el proceso de manera segura.

REGLAS
PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



07

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

