

ALERTA N°  
**06**



MARZO 26 DE 2024



Reportada en:  
MARZO 22 DE 2024



Vía Puerto Berrio – Estación Chiquillo – Vereda Chorro de Lagrimas



Actividad

Movilización de Frac Tank con tractocamión



¿Qué sucedió?

Durante el transporte de equipos Frac Tank sobre una ruta veredal, desde el municipio de puerto Berrio hacia la estación el chiquillo de Orensa; en el sitio vereda Chorro de Lagrimas se presenta contacto de la carga con una línea de energía residencial.



¿Qué ocasionó?

Daño (rotura total) a línea de energía residencial de vivienda de la vereda Chorro de Lágrimas.

Precauciones:

- Identificar condiciones de riesgo en la vía por medio de la elaboración de análisis de riesgo viales y definición de controles eficaces.
- Mantener constantemente atención especial sobre el entorno de la vía y los puntos críticos identificados en el plan de movilización y análisis de riesgos viales.
- Comunicar a todo el personal involucrado en la tarea los análisis de riesgos viales, planes de movilización con puntos críticos y controles definidos.
- Contar en todo momento con los vehículos escoltas (puntero y trasero), los cuales deben comunicar sobre los obstáculos o posibles peligros en la vía.

REGLAS  
PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



07

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

