

Alerta No.  
**11**

**Mayo 13  
2025**



**ALERTA  
SEGURIDAD  
INDUSTRIAL  
/ SALUD**



**Reportada en:  
Mayo 8 de 2025  
Estación:**

Patio de tubería Miraflores



## ACTIVIDAD

Izaje de cargas con camión grúa (movilización de tableros de control ubicados en el patio de tubería fuera de la Estación Miraflores).



## ¿QUÉ SUCEDIÓ?

Durante la maniobra de retiro con camión grúa de las lonas que cubrían tableros de control para su posterior izaje, se genera desestabilización y caída de los tableros de control.



## ¿QUÉ OCASIONÓ?

Golpe a camión grúa con tablero de control que genera daño en bómper y luces lateral derecha.



## PRECAUCIONES:

- Antes de iniciar cualquier actividad, inspeccione el entorno para reconocer todos los peligros presentes y establezca controles.
- Instale sistemas que restrinjan el movimiento como cuerdas o anclajes temporales, para evitar movimientos inesperados al retirar los sistemas de protección (Lona).
- Manténgase siempre por fuera de las posibles líneas de peligro que se pueden generarse durante las maniobras de izaje.

REGLAS **PARA LA VIDA**

**OCENSA** 30 años  
EN MOVIMIENTO



Permiso para trabajar



Zona de peligro



Bloqueo de energía



Manejo de carga



Equipos críticos



Conducción de vehículo



Trabajo en altura



Espacio confinado



Excavación



Trabajo en caliente

