

Alerta No.
12

**Mayo 08
2025**



ALERTA
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
/ SALUD



Reportada en:
Mayo 22 de 2025
Estación:
Estacion Grupo empresarial

Casi accidente Grupo Empresarial



ACTIVIDAD

Montaje de equipo para inspección en la tubería.



¿QUÉ SUCEDIÓ?

Durante actividades de montaje de equipo para inspección en la tubería, se presenta desprendimiento de material en excavación (aguas arriba), el cual se encontraba entibado. No se presentó afectación a personas.



¿QUÉ OCASIONÓ?

Desprendimiento de material en excavación, sin afectación a personas.



PRECAUCIONES:

- Asegurar la implementación efectiva de los controles establecidos en el procedimiento y análisis de riesgo, antes y durante la ejecución de la actividad.
- Validar las condiciones físicas de la excavación cada vez que se ingrese y se retire de la misma.
- Realizar inspecciones rutinarias del estado de los taludes y material entibado durante la ejecución del proyecto.
- Reportar cualquier condición cambiante o condiciones anormales presente en el área de excavación.

REGLAS **PARA LA VIDA**



Permiso para trabajar



Zona de peligro



Bloqueo de energía



Manejo de carga



Equipos críticos



Conducción de vehículo



Trabajo en altura



Espacio confinado



Excavación



Trabajo en caliente

