

Alerta No.
16

**Mayo 26
2025**



**ALERTA
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
/ SALUD**



Reportada en:
Junio 5 de 2025

Estación:
Estacion Grupo empresarial

Incidente Grupo Empresarial



ACTIVIDAD

Prefabricación, montaje de tuberías, válvulas y accesorios para el conexionado del sistema de bombeo principal.



¿QUÉ OCASIONÓ?

Aplastamiento en primer dedo pie derecho.



PRECAUCIONES:

- Cumpla con el alistamiento previo de herramientas, equipos, materiales y otras ayudas, esto le permitirá iniciar la tarea de manera segura, cumpliendo estrictamente los procedimientos y los controles definidos.
- Evite tomar atajos, asegure el uso de equipos para el levantamiento mecánico de cargas, en su defecto suspenda la actividad.
- Reconozca mejores prácticas de manipulación, transporte e instalación para conservar la integridad mecánica de cualquier accesorio (bridas, válvulas, entre otros) aplique las recomendaciones de la Norma API 754.
- Evite cruzar la línea de peligro.



¿QUÉ SUCEDIÓ?

Dos trabajadores se encontraban trasladando de manera manual una brida de 14" (rodándola por el piso) desde el área de contenedores hacia el área de trampas en la Estación Galán; de repente, la brida se voltea cayendo sobre el pie derecho de uno de los trabajadores y ocasionándole una herida en el hallux (primer dedo) del pie derecho.



REGLAS PARA LA VIDA

OCENSA 30 años
EN MOVIMIENTO



Permiso para trabajar



Zona de peligro



Bloqueo de energía



Manejo de carga



Equipos críticos



Conducción de vehículo



Trabajo en altura



Espacio confinado



Excavación



Trabajo en caliente

