

Alerta No.
17

**Junio 20
2025**



**ALERTA
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
/ SALUD**



Reportada en:
Junio 17 de 2025
Estación:
Vía Porvenir - Monterrey



ACTIVIDAD

Transporte de personal



¿QUÉ OCASIONÓ?

Golpe leve en guardabarros delantero



¿QUÉ SUCEDIÓ?

Durante el trayecto para el cambio de turno de los operadores, al circular por una vía pavimentada de ancho restringido entre la estación Porvenir y el municipio de Monterrey, se produjo un leve contacto con una Cama baja que se desplazaba sin carro escolta. Esta invadió el carril en una de las curvas, impactando lateralmente el guardabarros delantero del microbús. No generaron lesiones a las personas.



PRECAUCIONES:

- Anticipar las acciones de otros conductores y peatones, manteniendo alto el nivel de alerta para reaccionar ante decisiones inseguras e inesperadas de terceros.
- Reforzar la identificación de peligros y riesgos en los Análisis de Riesgos Viales y fortalecer y asegurar la implementación de controles.
- Advertir mediante señales visuales luces direccionales y sonoras como pitos, en vías de geometría angosta y con condiciones de alta humedad y visibilidad disminuida.

REGLAS PARA LA VIDA

OCENSA 30
ANIVERSARIO

Permiso para trabajar



Zona de peligro



Bloqueo de energía



Manejo de carga



Equipos críticos



Conducción de vehículo



Trabajo en altura



Espacio confinado



Excavación



Trabajo en caliente

