Alerta No.

Julio 07 2025





#### Reportada en:

Junio 26 de 2025

Estación:

Eco reserva, vereda Yapompo, Paez Boyacá.



Alistamiento de equipo guadañadora y ajuste de su cuchilla.



# ¿QUÉ SUCEDIÓ?

Durante el ajuste y preparación de los accesorios de una guadañadora, una persona, mientras instalaba y ajustaba el tornillo de sujeción de la cuchilla, resbaló accidentalmente con la mano derecha al ejercer fuerza, lo que provocó que golpeara y entrara en contacto con la cuchilla.



## ¿QUÉ OCASIONÓ?

Lesión área dorsal en tejido blando de la mano derecha con Trabajo restringido.



### **PRECAUCIONES:**

- Utilizar las herramientas adecuadas v de forma correcta para evitar esfuerzos innecesarios y reducir el riesgo de que resbalen durante su uso.
- Realizar los ajustes sobre una superficie firme y nivelada, que permita apoyar la herramienta de manera segura y mantener la estabilidad durante toda la operación.
- Asegurar el cabezal de la guadaña para evitar que gire o se desplace mientras se realiza el ajuste, minimizando así el riesgo de pellizcos o cortes.
- Usar elementos de protección en las manos, como guates adecuados que permitan maniobrar la herramienta correctamente.

REGLAS PARA LA VIDA

Permiso para trabajar





Bloqueo de energía (1/2)




Manejo de carga



Equipos críticos



OCENSA T









Espacio confinado



Excavación



Trabajo en caliente

