

Alerta No.  
**19**

**Julio 03  
2025**



**ALERTA  
SEGURIDAD  
INDUSTRIAL  
/ SALUD**



**Reportada en:**  
Julio 01 de 2025  
**Estación:**  
Grupo Empresarial.

Incidente grupo empresarial



## ACTIVIDAD

Desmantelamiento e Izaje de carga con brazo articulado



## ¿QUÉ SUCEDIÓ?

Durante ejecución de la actividad de desmantelamiento de filtro vertical de arena de agua potable AF7491 , al momento de realizar el izaje del filtro, este péndulo y atrapó al trabajador que se encontraba entre el filtro y el soporte del tablero eléctrico.



## ¿QUÉ OCASIONÓ?

Fallecimiento del trabajador.



## PRECAUCIONES:

- Reforzar cumplimiento de prácticas seguras sobre procedimientos de izaje y manipulación de cargas pesadas.
- Garantizar la correcta delimitación y señalización de áreas de riesgo durante operaciones de izaje.
- Implementar el uso de dispositivos de estabilización para prevenir movimientos bruscos o incontrolados de la carga.
- Establecer protocolos para asegurar que ninguna persona permanezca en zonas de atrapamiento potencial durante maniobras de izaje.

REGLAS PARA LA VIDA

OCENSA 30 años  
EN MOVIMIENTO



Permiso para trabajar



Zona de peligro



Bloqueo de energía



Manejo de carga



Equipos críticos



Conducción de vehículo



Trabajo en altura



Espacio confinado



Excavación



Trabajo en caliente

