

Alerta No.
07

**Abril 10
2025**



**ALERTA
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
/ SALUD**



Reportada en:
Abril 8 de 2025
Estación:
Descargadero

Incidente Grupo Empresarial



ACTIVIDAD

Descargue de carrotanques.



¿QUÉ OCASIONÓ?

Trauma en tercio medio de pierna izquierda.



PRECAUCIONES:

- Antes de realizar la apertura de escotillas, identifique el estado de las mismas y la necesidad de usar herramientas adicionales.
- Analice la posición del cuerpo antes de iniciar la tarea. Para la apertura de escotillas, debe ubicarse al lado de la bisagra, evitando la línea de peligro.
- Asegure la despresurización de los carrotanques, abriendo las tapas de los compartimentos de atrás hacia adelante.
- Mantenga refuerzo permanente de procedimiento y la guía de entrenamiento, asegurando la disciplina operativa y comportamientos seguros.
- Realice un análisis integral de todo el proceso, buscando oportunidades de mejora, para identificar de manera preventiva la realización de una operación segura y exitosa.



¿QUÉ SUCEDIÓ?

Operador se encontraba destapando manhole del carrotanque, cuando este sale expulsado y golpea al trabajador, afectando el tercio medio de la pierna izquierda.

Se presta los primeros auxilios, se inmoviliza y es trasladado para atención médica.



REGLAS **PARA LA VIDA**

OCENSA 30 años
EN MOVIMIENTO



Permiso para trabajar



Zona de peligro



Bloqueo de energía



Manejo de carga



Equipos críticos



Conducción de vehículo



Trabajo en altura



Espacio confinado



Excavación



Trabajo en caliente

